

FABBRICATO PRINCIPALE (Rif. n.1)

FRONTE



LATO SINISTRO (OVEST)



LATO LUNGO STRADA (NORD)



LATO DESTRO (EST)



PARTICOLARI COSTRUTTIVI - COPERTURA: IN PRIMO PIANO IL TIMPANO COSTRUITO CON MATTONI “NUOVI” E L’INTERRUZIONE DEL CORNICIONE DI GRONDA PER ELIMINARE IL PADIGLIONE E TRASFORMARLO A CAPANNA. NOTARE LE MENSOLE DELLO SPORTO DI GRONDA.



PARTICOLARI E DI FINITURA – FINESTRE: DISOMOGENEE E DISASSATE CON ELEMENTI INCONGRUI COME SOGLIE E ARCHITRAVI. SI EVIDENZIA IL MATTONE “LUCIDO” POSATO SOPRA AL MARCAPIANO PER REALIZZARE IL TIMPANO DELLA CAPANNA.



FOTO ORIGINARIA DEL 1950 CIRCA – TETTO A PADIGLIONE



FOTO ATTUALE – TETTO A CAPANNA



FABBRICATO SECONDARIO – ANNESSO (Rif. n.2)



FABBRICATO SECONDARIO – ANNESSO (Rif. n.3)





FABBRICATO SECONDARIO – ANNESSO (Rif. n.4)

