

FOTO 1 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4



Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, canne fumarie esterne in cemento in copertura, tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, sottoscala esterno tamponato, rivestimento della scala in travertino, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 2 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4



Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, sottoscala esterno tamponato, rivestimento della scala in travertino, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 3 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4



Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, persiane in alluminio, canne fumarie esterne in cemento sia in facciata che in copertura, tettoia a sbalzo sul prospetto laterale, tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, sottoscala esterno tamponato, rivestimento della scala in travertino, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.



FOTO 4 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, persiane in alluminio, canne fumarie esterne in cemento sia in facciata che in copertura, tettoia a sbalzo sul prospetto laterale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.



FOTO 5 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, persiane in alluminio, architravi in cemento, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 6 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43
subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, persiane in alluminio, architravi in cemento, canne fumarie esterne in cemento sia in facciata che in copertura, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.





FOTO 7 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, persiane in alluminio, architravi in cemento, canne fumarie esterne in cemento sia in facciata che in copertura, tettoia a sbalzo sul prospetto laterale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 8 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), alcune soglie delle aperture in travertino, aperture esterne tamponate e/o modificate, nuove aperture esterne, persiane in alluminio, architravi in cemento, canne fumarie esterne in cemento sia in facciata che in copertura, tettoia in ferro con copertura in amianto sul prospetto tergale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.







FOTO 9 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), alcune soglie delle aperture in travertino, nuove aperture esterne, persiane in alluminio, architravi in cemento, tettoia in ferro con copertura in amianto sul prospetto tergale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 10 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), alcune soglie delle aperture in travertino, aperture esterne tamponate e/o modificate, nuove aperture esterne, persiane in alluminio, architravi in cemento, tettoia in ferro con copertura in amianto sul prospetto tergale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.







FOTO 11 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), alcune soglie delle aperture in travertino, aperture esterne tamponate e/o modificate, persiane in alluminio, architravi in cemento, tettoia in ferro con copertura in amianto sul prospetto tergale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 12 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4



Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.



FOTO 13 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), tettoia in ferro con copertura in amianto sul prospetto tergale, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 14 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella
43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificio originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), nuove aperture esterne, tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.





FOTO 15 Fabbricato censito al foglio di mappa 83
particella 43 subalterni 3 e 4

Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, sottoscala esterno tamponato, rivestimento della scala in travertino, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.

FOTO 16 Fabbricato censito al foglio di mappa 83 particella 43 subalterni 3 e 4



Sono palesemente evidenti elementi incongrui rispetto all'edificato originario ante 54 quali: la presenza contemporanea di numerosi tipi di materiali da costruzione (mattoni del tipo antico e mattoni piemontesi), aperture esterne tamponate e/o modificate, canne fumarie esterne in cemento sia in facciata che in copertura, tettoia/loggia in ferro sopra l'ingresso dell'appartamento piano primo, sottoscala esterno tamponato, rivestimento della scala in travertino, balcone a sbalzo sulla facciata principale realizzato in cemento armato, copertura con tegole portoghesi, segni evidenti di una alterazione dovuta ad interventi "non coerenti" con la tipologia del fabbricato, realizzati successivamente alla data di edificazione dello stesso.