


| | | | |
|--|--|-----------|------------------------------------|
| COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA | TOPONIMO LOCALITA' MONTEPULCIANO VIA METINELLA 1 | SCHEDA N. | FOGLIO N° 104 PART. N° 73 |
|--|--|-----------|------------------------------------|



DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)

CATASTO TOSCANO 1823
 CATASTO D'IMPIANTO 1942 PARTE
 SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE
 TERRENO IN PENDENZA:
 PENDENZA LEGGERA
 PENDENZA ACCENTUATA
 CRINALE

STATO D'USO

ABITATO
 ABITATO PARZIALMENTE
 DISABITATO
 INTERVENTI IN ATTO
 ALTRO _____

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

NUCLEO COMPLESSO
 EDIFICIO SEMPLICE
 VILLA
 CASTELLO / TORRE
 EDIFICIO RELIGIOSO
 EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)
 RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
 RURALE PRODUTTIVO
 SERVIZI
 TURISTICO / RICETTIVO
 ALTRO _____

DESTINAZIONE PIANO TERRA

CANTINA
 RIMESSA
 NEGOZIO
 UFFICIO
 ALTRO MAGAZZINO

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

| | |
|--------------------|---|
| PORTICO | ANGOLARI MATTONI/PIETRA |
| BALCONE | TORRE |
| CORNICI MARCAPIANO | <input checked="" type="checkbox"/> PIETRA FACCIA VISTA |
| LOGGIA | COLOMBAIA |
| POZZO | ARCHI |
| CORTE | ELEMENTI SACRI |
| FORNO | ALTRO _____ |

NOTE:

NUMERO DEI PIANI

SEMINTERRATO
 TERRA
 PRIMO
 SECONDO
 TERZO
 PORZIONE DI EDIFICIO
 OLTRE L'ULTIMO LIVELLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

C M B
 MATTONI
 PIETREME
 PIETRA SQUADRATA
 X MISTO MATTONI/PIETRA X
 C.A./LATERIZIO
 ALTRO _____

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

C M B
 X CON STIPITI E ARCHITRAVE X
 CON MOSTRE O CORNICI
 CON BOZZE SQUADRATE
 CON INFERIATE
 CON DAVANZALE
 SENZA FINITURE

INFISSI FINESTRE: QUASI DEL TUTTO MANCANTI

C M B
 X IN LEGNO X
 IN FERRO
 IN ALLUMINIO
 ALTRO _____

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO: DEL TUTTO MANCANTI

C M B
 X PERSIANE X
 SPORTELLI
 AVVOLGIBILI
 ALTRO

GRONDA:

C M B
 X SPORGENTE X
 A FILO MURO
 ASSENTE

MATERIALI DI GRONDA:

C M B
 CORRENTI IN LEGNO
 X TRAVETTI IN C.A. X
 X MEZZANE X
 LASTRE PIETRA
 LASTRE COTTO
 TAVELLA

COPERTURA :

C M B
 A UNA FALDA
 X A DUE FALDE X
 A PADIGLIONE
 A TERRAZZA
 COMPOSITA
 ALTRO _____

MANTO DI COPERTURA:

C M B
 COPPI
 EMBRICI
 X COPPI/EMBRICI X
 LASTRE PIETRA
 X MARSIGLIESI X
 ALTRO _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AREA DI PERTINENZA

MARCIAPIEDI
 X EX AIA:
 X STERRATA
 LASTRICATA
 MATTONATA
 FONTANA / VASCA / STAGNO
 RECINZIONE
 X GIARDINO
 X ALBERATURE
 PISCINA
 POZZO
 ALTRO _____

VIABILITA' DI ACCESSO:

STRADA PROVINCIALE / COMUNALE

X STRADA VICINALE:

X STERRATA
 IMBRECCIATA
 ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI RILEVABILI

OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI
 VOLUMI A SBALZO
 LOGGE O PORTICATI TAMPONATI
 X SOPRAELEVAZIONE PARZIALE
 SOPRAELEVAZIONE TOTALE
 X VOLUMI AGGIUNTI
 TERRAZZI AGGIUNTI
 X APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE
 X MODIFICHE STRUTTURALI
 X ALTERAZIONI DELLE FINITURE
 ALTRO _____

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| EDIFICIO PERTINENZIALE N. 1: <input checked="" type="checkbox"/> ISOLATO | | IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE | |
| DESTINAZIONE | ELEMENTI EDILIZI | | |
| ANNESSO AGRICOLO | COPERTURE: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> MAGAZZINO / DEPOSITO | TIPOLOGIA | X CAPANNA PADIGLIONE X ALTRO: AD UNA FALDA | |
| GARAGE / RIMESSA VEICOLI | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> STALLA | MANTO | X LATERIZIO LAMIERE ALTRO ASSI DI LEGNO | |
| ALTRO | | | |
| | MURATURE: | X LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____ | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO | | | |
| MEDIO | INFISSI: | X LEGNO METALLICO ALTRO: _____ | |
| BUONO | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| EDIFICIO PERTINENZIALE N. 2: <input checked="" type="checkbox"/> ISOLATO | | IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE | |
| DESTINAZIONE | ELEMENTI EDILIZI | | |
| ANNESSO AGRICOLO | COPERTURE: | | |
| MAGAZZINO / DEPOSITO | TIPOLOGIA | CAPANNA PADIGLIONE X ALTRO: AD UNA FALDA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> GARAGE / RIMESSA VEICOLI | | | |
| STALLA | MANTO | LATERIZIO LAMIERE X ALTRO: ASSI DI LEGNO | |
| ALTRO | | | |
| | MURATURE: | LATERIZIO A VISTA PIETRAME A VISTA X MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO ALTRO _____ | |
| STATO DI CONSERVAZIONE | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO | | | |
| MEDIO | INFISSI: | LEGNO METALLICO ALTRO _____ | |
| BUONO | | | |

EDIFICIO PRINCIPALE







ANNESSO 1



ANNESSO 2

