


COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA	TOPONIMO LOCALITA' MONTEPULCIANO VIA DEL POLIZIANO N.	SCHEDA N.	FOGLIO N° 177 PART. N° 341 sub 1-2-3-4
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------------------------



DATAZIONE (RIFERIMENTI CARTOGRAFICI)

CATASTO TOSCANO 1823
 CATASTO D'IMPIANTO 1942
 SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

TERRENO PIANEGGIANTE
 TERRENO IN PENDENZA:
 PENDENZA LEGGERA
 PENDENZA ACCENTUATA
 CRINALE

STATO D'USO

ABITATO
 ABITATO PARZIALMENTE
 DISABITATO
 INTERVENTI IN ATTO
 ALTRO ACCESSORIO

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

NUCLEO COMPLESSO
 EDIFICIO SEMPLICE
 VILLA
 CASTELLO / TORRE
 EDIFICIO RELIGIOSO
 EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)
 RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
 RURALE PRODUTTIVO
 SERVIZI
 TURISTICO / RICETTIVO
 RESIDENZIALE ACCESSORIO

DESTINAZIONE PIANO TERRA

CANTINA
 RIMESSA
 NEGOZIO
 UFFICIO
 RESIDENZA

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

PORTICO BALCONE CORNICI MARCAPIANO LOGGIA POZZO CORTE FORNO	ANGOLARI MATTONI/PIETRA TORRE PIETRA FACCIA VISTA COLOMBAIA ARCHI ELEMENTI SACRI ALTRO _____
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE

NUMERO DEI PIANI

SEMINTERRATO
 TERRA
 PRIMO
 SECONDO
 TERZO
 PORZIONE DI EDIFICIO
 OLTRE L'ULTIMO LIVELLO
 (SOTTOTETTO)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

C M B

MATTONI
PIETREME
PIETRA SQUADRATA
MISTO MATTONI/PIETRA
C.A./LATERIZIO
ALTRO BLOCCO TUFO

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

C M B

CON STIPITI E ARCHITRAVE
CON MOSTRE O CORNICI
CON BOZZE SQUADRATE
CON INFERIATE
CON DAVANZALE
SENZA FINITURE

INFISSI FINESTRE:

C M B

IN LEGNO
IN FERRO
IN ALLUMINIO
ALTRO _____

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO:

C M B

PERSIANE
SPORTELLI
AVVOLGIBILI
SCURI INTERNI

GRONDA:

C M B

SPORGENTE
A FILO MURO
ASSENTE

MATERIALI DI GRONDA:

C M B

CORRENTI IN LEGNO
TRAVETTI IN C.A.
MEZZANE
LASTRE PIETRA
LASTRE COTTO
TAVELLA
CEMENTO ARMATO

COPERTURA :

C M B

A UNA FALDA
A DUE FALDE
A PADIGLIONE
A TERRAZZA
COMPOSITA
ALTRO _____

MANTO DI COPERTURA:

C M B

COPPI
EMBRICI
COPPI/EMBRICI
LASTRE PIETRA
MARSIGLIESI
ALTRO LAMIERA

ELEMENTI SIGNIFICATIVI
DELL'AREA DI PERTINENZA

MARCIAPIEDI

ZONA PAVIMENTATA / AIA:

STERRATA
LASTRICATA
MATTONATA

FONTANA / VASCA / STAGNO
RECINZIONE
GIARDINO
ALBERATURE
PISCINA
POZZO
ALTRO _____

VIABILITA' DI ACCESSO:

STRADA PROVINCIALE / COMUNALE
STRADA VICINALE / PODERALE:

STERRATA
IMBRECCIATA
ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI
RILEVABILI

OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI

VOLUMI A SBALZO

LOGGE O PORTICATI TAMPONATI

SOPRAELEVAZIONE PARZIALE

SOPRAELEVAZIONE TOTALE

VOLUMI AGGIUNTI

TERRAZZI AGGIUNTI

APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE

MODIFICHE STRUTTURALI

ALTERAZIONI DELLE FINITURE

ALTRO CASA DI RECENTE COSTRUZIONE

EDIFICIO PERTINENZIALE : 1		<input checked="" type="checkbox"/> ISOLATO	IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE	
DESTINAZIONE		ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO		COPERTURE:		
<input checked="" type="checkbox"/> MAGAZZINO / DEPOSITO		TIPOLOGIA		CAPANNA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI				PADIGLIONE
STALLA				<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO - UNA FALDA
ALTRO _____		MANTO		<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO MARSIGLIESE
				LAMIERE
STATO DI CONSERVAZIONE		MURATURE:		ALTRO _____
<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO				LATERIZIO A VISTA
MEDIO				PIETRAME A VISTA
BUONO		INFISSI:		MISTO
				PREFABBRICATO IN C.A.
				INTONACATO
				<input checked="" type="checkbox"/> BLOCCHI CEMENTIZI
				<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO
				<input checked="" type="checkbox"/> METALLICO
				ALTRO _____

EDIFICIO PERTINENZIALE: 2		ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/> IN ADERENZA ALL'ALTRO ANNESSO	
DESTINAZIONE		ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO		COPERTURE:		
<input checked="" type="checkbox"/> MAGAZZINO / DEPOSITO		TIPOLOGIA		CAPANNA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI				PADIGLIONE
STALLA				<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO AD UNA FALDA
ALTRO _____		MANTO		<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO MARSIGLIESE
				LAMIERE
STATO DI CONSERVAZIONE		MURATURE:		ALTRO _____
<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO				<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO A VISTA
MEDIO				PIETRAME A VISTA
BUONO		INFISSI:		MISTO
				PREFABBRICATO IN C.A.
				INTONACATO
				ALTRO _____
				<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO
				<input checked="" type="checkbox"/> METALLICO
				ALTRO _____

EDIFICIO PERTINENZIALE: 3			ISOLATO	<input checked="" type="checkbox"/> IN ADERENZA ALL'ALTRO ANNESSO
DESTINAZIONE		ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO		COPERTURE:		
<input checked="" type="checkbox"/> MAGAZZINO / DEPOSITO		TIPOLOGIA		CAPANNA PADIGLIONE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO AD UNA FALDA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI		MANTO		
STALLA		<input checked="" type="checkbox"/> LATERIZIO MARSIGLIESE LAMIERE <input checked="" type="checkbox"/> MATERIALE ONDULINE		
ALTRO _____		MURATURE:		
STATO DI CONSERVAZIONE		LATERIZIO A VISTA PIETRAMME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO <input checked="" type="checkbox"/> BLOCCHI CEMENTIZI		
<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO		INFISSI:		
MEDIO		<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLICO ALTRO _____		
BUONO				

EDIFICIO PERTINENZIALE: 4			<input checked="" type="checkbox"/> ISOLATO	IN ADERENZA ALL'ALTRO ANNESSO
DESTINAZIONE		ELEMENTI EDILIZI		
ANNESSO AGRICOLO		COPERTURE:		
<input checked="" type="checkbox"/> MAGAZZINO / DEPOSITO		TIPOLOGIA		CAPANNA PADIGLIONE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO AD UNA FALDA
GARAGE / RIMESSA VEICOLI		MANTO		
STALLA		LATERIZIO MARSIGLIESE LAMIERE <input checked="" type="checkbox"/> MATERIALE ONDULINE		
ALTRO _____		MURATURE:		
STATO DI CONSERVAZIONE		LATERIZIO A VISTA PIETRAMME A VISTA MISTO PREFABBRICATO IN C.A. INTONACATO <input checked="" type="checkbox"/> BLOCCHI CEMENTIZI		
<input checked="" type="checkbox"/> CATTIVO		INFISSI:		
MEDIO		<input checked="" type="checkbox"/> LEGNO <input checked="" type="checkbox"/> METALLICO ALTRO _____		
BUONO				

FOTO





