

COMUNE DI
MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

TOPONIMO POPERE POGGETTOLOCALITA' ANGIANOVIA/PIAZZA ANGIANO

SCHEDA N.

FOGLIO N°

PART. N°

AEREOFOTOGRAMMETRICO C.T.R. 1:10.000

FOTO
AEREA

PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000

ESTRATTO
PIANO OPERATIVODATAZIONE
(RIFERIMENTI
CARTOGRAFICI)

- ☐ CATASTO TOSCANO 1823
☐ CATASTO D'IMPIANTO 1942
☒ SUCCESSIVO AL 1942

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

- ☐ TERRENO PIANEGGIANTE
☐ TERRENO IN PENDENZA:
☐ PENDENZA LEGGERA
☐ PENDENZA ACCENTUATA
☒ CRINALE

STATO D'USO

- ☐ ABITATO
☐ ABITATO PARZIALMENTE
☒ DISABITATO
☐ INTERVENTI IN ATTO
☐ ALTRO _____

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

- ☐ NUCLEO COMPLESSO
☒ EDIFICIO SEMPLICE
☐ VILLA
☐ CASTELLO / TORRE
☐ EDIFICIO RELIGIOSO
☐ EDIFICIO PRODUTTIVO

DESTINAZIONE PREVALENTE

- ☒ RESIDENZIALE (MONOFAMILIARE)
☐ RESIDENZIALE (PLURIFAMILIARE)
☐ RURALE PRODUTTIVO
☐ SERVIZI
☐ TURISTICO / RICETTIVO
☐ ALTRO _____

DESTINAZIONE
PIANO TERRA

- ☐ CANTINA
☒ RIMESSA
☐ NEGOZIO
☐ UFFICIO
☐ ALTRO _____

CARATTERI ARCHITETTONICI SIGNIFICATIVI:

- ☐ PORTICO
☐ BALCONE
☐ CORNICI MARCAPIANO
☐ LOGGIA
☐ POZZO
☐ CORTE
☐ FORNO
☒ ANGOLARI MATTONI/PIETRA
☐ TORRE
☐ PIETRA FACCIA VISTA
☐ COLOMBAIA
☐ ARCHI
☐ ELEMENTI SACRI
☐ ALTRO SCALA ESISTENTE

NOTE _____

NUMERO DEI PIANI

- ☐ SEMINTERRATO
☐ TERRA
☐ PRIMO
☒ SECONDO
☐ TERZO
☐ PORZIONE DI EDIFICIO
 OLTRE L'ULTIMO LIVELLO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E STATO DI CONSERVAZIONE

STRUTTURE VERTICALI:

	C	M	B
☐ MATTONI	☒	☐	☐
☐ PIETRAME	☐	☐	☐
☐ PIETRA SQUADRATA	☐	☐	☐
☐ MISTO MATTONI/PIETRA	☐	☐	☐
☐ C.A./LATERIZIO	☐	☐	☐
☐ ALTRO <u>TUFO</u>	☒	☐	☐

INFISSI FINESTRE:

	C	M	B
☐ IN LEGNO	☐	☐	☐
☐ IN FERRO	☐	☐	☐
☐ IN ALLUMINIO	☐	☐	☐
☐ ALTRO <u>NON CI SONO</u>	☐	☐	☐

GRONDA:

	C	M	B
☐ SPORGENTE	☒	☐	☐
☐ A FILO MURO	☐	☐	☐
☐ ASSENTE	☐	☐	☐

COPERTURA :

	C	M	B
☐ A UNA FALDA	☒	☐	☐
☐ A DUE FALDE	☐	☐	☐
☐ A PADIGLIONE	☐	☐	☐
☐ A TERRAZZA	☐	☐	☐
☐ COMPOSITA	☒	☐	☐
☐ ALTRO	☐	☐	☐

CARATTERISTICHE DELLE APERTURE:

	C	M	B
☐ CON STIPITI E ARCHITRAVE	☒	☐	☐
☐ CON MOSTRE O CORNICI	☒	☐	☐
☐ CON BOZZE SQUADRATE	☐	☐	☐
☐ CON INFERIATE	☐	☐	☐
☐ CON DAVANZALE	☐	☐	☐
☐ SENZA FINITURE	☐	☐	☐

DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO: NON CI SONO

	C	M	B
☐ PERSIANE	☐	☐	☐
☐ SPORTELLI	☐	☐	☐
☐ AVVOLGIBILI	☐	☐	☐
☐ SCURI INTERNI	☐	☐	☐

MATERIALI DI GRONDA:

	C	M	B
☐ CORRENTI IN LEGNO	☐	☐	☐
☐ TRAVETTI IN C.A.	☒	☐	☐
☐ MEZZANE	☐	☐	☐
☐ LASTRE PIETRA	☐	☐	☐
☐ LASTRE COTTO	☐	☐	☐
☐ TAVELLA	☐	☐	☐

MANTO DI COPERTURA:

	C	M	B
☐ COPPI	☒	☐	☐
☐ EMBRICI	☐	☐	☐
☐ COPPI/EMBRICI	☐	☐	☐
☐ LASTRE PIETRA	☐	☐	☐
☐ MARSIGLIESI	☒	☐	☐
☐ ALTRO	☐	☐	☐

ELEMENTI SIGNIFICATIVI
DELL'AREA DI PERTINENZA☐ MARCIAPIEDI☐ ZONA PAVIMENTATA / AIA:

- ☐ STERRATA
☐ LASTRICATA
☐ MATTONATA

☐ FONTANA / VASCA / STAGNO☐ RECINZIONE☐ GIARDINO☐ ALBERATURE☐ PISCINA☐ POZZO☐ ALTRO SQUADRA BISTRETTA

VIABILITA' DI ACCESSO:

☐ STRADA PROVINCIALE / COMUNALE☐ STRADA VICINALE / PODERALE:

- ☐ STERRATA
☐ IMBRECCIATA
☐ ASFALTATA

CARATTERE DELLE ALTERAZIONI
RILEVABILI☐ OCCUPAZIONE DI CORTILI O SPAZI APERTI☐ VOLUMI A SBALZO☐ LOGGE O PORTICATI TAMPONATI☐ SOPRAELEVAZIONE PARZIALE☐ SOPRAELEVAZIONE TOTALE☐ VOLUMI AGGIUNTI☐ TERRAZZI AGGIUNTI☒ APERTURE AGGIUNTE E / O MODIFICATE☒ MODIFICHE STRUTTURALI☒ ALTERAZIONI DELLE FINITURE☐ ALTRO _____

EDIFICIO PERTINENZIALE: ☐ ISOLATO ☐ IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE

DESTINAZIONE

- ☒ ANNESSO AGRICOLO
- ☐ MAGAZZINO / DEPOSITO
- ☐ GARAGE / RIMESSA VEICOLI
- ☐ STALLA
- ☐ ALTRO _____

STATO DI CONSERVAZIONE

- ☒ CATTIVO
- ☐ MEDIO
- ☐ BUONO

ELEMENTI EDILIZI

COPERTURE:

TIPOLOGIA

- ☒ CAPANNA
- ☐ PADIGLIONE
- ☐ ALTRO _____

MANTO

- ☒ LATERIZIO
- ☐ LAMIERE
- ☐ ALTRO _____

MURATURE:

- ☐ LATERIZIO A VISTA
- ☐ PIETrame A VISTA
- ☒ MISTO
- ☐ PREFABBRICATO IN C.A.
- ☐ INTONACATO
- ☐ ALTRO _____

INFISSI:

- ☐ LEGNO
- ☐ METALLICO
- ☐ ALTRO _____

EDIFICIO PERTINENZIALE: ☐ ISOLATO ☐ IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE

DESTINAZIONE

- ☐ ANNESSO AGRICOLO
- ☐ MAGAZZINO / DEPOSITO
- ☐ GARAGE / RIMESSA VEICOLI
- ☐ STALLA
- ☐ ALTRO _____

STATO DI CONSERVAZIONE

- ☐ CATTIVO
- ☐ MEDIO
- ☐ BUONO

ELEMENTI EDILIZI

COPERTURE:

TIPOLOGIA

- ☐ CAPANNA
- ☐ PADIGLIONE
- ☐ ALTRO _____

MANTO

- ☐ LATERIZIO
- ☐ LAMIERE
- ☐ ALTRO _____

MURATURE:

- ☐ LATERIZIO A VISTA
- ☐ PIETrame A VISTA
- ☐ MISTO
- ☐ PREFABBRICATO IN C.A.
- ☐ INTONACATO
- ☐ ALTRO _____

INFISSI:

- ☐ LEGNO
- ☐ METALLICO
- ☐ ALTRO _____

EDIFICIO PERTINENZIALE: ☐ ISOLATO ☐ IN ADERENZA AL FABBRICATO PRINCIPALE

DESTINAZIONE

- ☐ ANNESSO AGRICOLO
- ☐ MAGAZZINO / DEPOSITO
- ☐ GARAGE / RIMESSA VEICOLI
- ☐ STALLA
- ☐ ALTRO _____

STATO DI CONSERVAZIONE

- ☐ CATTIVO
- ☐ MEDIO
- ☐ BUONO

ELEMENTI EDILIZI

COPERTURE:

TIPOLOGIA

- ☐ CAPANNA
- ☐ PADIGLIONE
- ☐ ALTRO _____

MANTO

- ☐ LATERIZIO
- ☐ LAMIERE
- ☐ ALTRO _____

MURATURE:

- ☐ LATERIZIO A VISTA
- ☐ PIETrame A VISTA
- ☐ MISTO
- ☐ PREFABBRICATO IN C.A.
- ☐ INTONACATO
- ☐ ALTRO _____

INFISSI:

- ☐ LEGNO
- ☐ METALLICO
- ☐ ALTRO _____

FOTO

VEDI ALLEGATO

VEDI ALLEGATO